

INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA AG-3049/24
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO HOTEL H10 PORTO PONIENTE
CÓD. CLIENTE 2406
DOMICILIO C/ SAN PEDRO, 24 BENIDORM ALICANTE 03501

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

DENOMINACIÓN MUESTRA AGUA DE PISCINA EXTERIOR GRANDE 5º PLANTA PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA VICTORIA PAREJA AMEZCUA (MICROSERVICES)	FECHA RECOGIDA 22/07/2024 10:09 FECHA RECEPCIÓN 23/07/2024 FECHA INICIO ANÁLISIS 23/07/2024 FECHA FIN ANÁLISIS 29/07/2024 FECHA DE INFORME 05/08/2024
---	--

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

TEMPERATURA (°C)	31,4
CLORO LIBRE RESIDUAL (ppm)	1,42
CLORO COMBINADO RESIDUAL (ppm)	0,46
CLORO TOTAL (ppm)	1,88
pH (unidades de pH)	7,63
CONDUCTIVIDAD (µs/cm)	1.710
CONDUCTIVIDAD AGUA DE LLENADO (µs/cm)	1.240
TRANSPARENCIA (VISIBILIDAD DEL FONDO)	SI
VOLUMEN DE MUESTRA TOMADO (ml)	500 (en envase estéril con tiosulfato sódico)+200 (en envase de polietileno)
OBSERVACIONES	#HIDRÓLISIS SALINA

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
Temperatura	-	En vasos climatizados: 24-30°C En hidromasaje: <=36°C	31,4 °C
pH	IT-AG-27	7,2-8,0 unidades de pH	7,63 unidades de pH
Cloro libre residual	IT-AG-25	0,5-2,0mg/L	1,42 mg/L
Cloro combinado residual	IT-AG-25	<=0,6mg/L	0,46 mg/L
Cloro total	IT-AG-25	-	1,88 mg/L
Transparencia	-	Que sea bien visible el desagüe del fondo	SI
Turbidez (2)	L.E.(1)	<=5 U.N.F	<0,40 U.N.F.
Conductividad a 20°C	IT-AG-09	Menos de 1.000 µs/cm respecto agua llenado. Menos de 8.000 µs/cm respecto agua llenado (para hidrólisis salina).	1.710 µS/cm
Conductividad Agua de llenado	IT-AG-09	-	1.240 µS/cm
Amonio (2)	L.E.(1)	<=0,5 mg/L	0,200 mg/L
Recuento de Escherichia coli (2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL
Recuento de Pseudomonas aeruginosa(2)	L.E.(1)	0 ufc/100mL	0 ufc/100mL

NORMATIVA

Límites establecidos en Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas y Decreto 85/2018, de 22 de Junio, del Consell, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios aplicables a las piscinas de uso público.

(1)Realizado por laboratorio externo.(2)Ensayos cubiertos por la acreditación ISO 17025 ENAC N°1428/LE2686 y N°1428/LE2687.

OBSERVACIONES

La muestra se encuentra dentro de los límites establecidos en los parámetros analizados.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este informe sin permiso escrito de MICROSERVICES FERGO S.L.

Este informe de ensayo afecta únicamente a la muestra recibida y analizada.

El laboratorio no se hace responsable de la información que haya sido facilitada por el cliente, identificada con #.

INFORME DE ENSAYO

Nº INFORME/Nº MUESTRA AG-3049/24
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO HOTEL H10 PORTO PONIENTE
CÓD. CLIENTE 2406
DOMICILIO C/ SAN PEDRO, 24 BENIDORM ALICANTE 03501

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

DENOMINACIÓN MUESTRA	AGUA DE PISCINA EXTERIOR GRANDE 5º PLANTA	FECHA RECOGIDA	22/07/2024 10:09
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA	VICTORIA PAREJA AMEZCUA (MICROSERVICES)	FECHA RECEPCIÓN	23/07/2024
		FECHA INICIO ANÁLISIS	23/07/2024
		FECHA FIN ANÁLISIS	29/07/2024
		FECHA DE INFORME	05/08/2024

RESULTADOS

Determinación	Técnica	Límites	Resultado
---------------	---------	---------	-----------

Benidorm, a 5 de agosto de 2024

Responsable Técnica de Laboratorio.
Judith María Martínez Campoy

